



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района  
353180, г. Кореновск, ул. Фрунзе, 203, тел. (86142) 4-02-01

«26» октября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 69/1/10  
(дата и время составления предписания)

### Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 11.10.2021 № 69, учётный № проверки 23210061000201208992  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:  
федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:  
1) Государственным инспектором Кореновского района по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Кулюковым Виталием Павловичем.  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:  
здания детского сада  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Кубанская, 10 Б  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:  
Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое образовательное учреждение

	испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке			
3.	Помещения подвала детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	(ст.1 п.2, ст.4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03);	30.06.2022	
4.	Чердачное помещение детского сада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3 п. 42 СП 486.1311500.2020).	30.06.2022	
5.	Не организован ремонт автоматической пожарной сигнализации. Имеющаяся установка автоматической пожарной сигнализации частично неработоспособна (2-ая младшая группа не исправен шлейф, в приборе «Гранит» АКБ 12 В/7А не исправен).	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	30.06.2022	
6.	Помещение кухни и моечной средней группы детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03);	30.06.2022	
7.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения с периодичностью проверки не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия	(п. 13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	30.06.2022	
8.	Помещения здания котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ	30.06.2022	

детский сад № 39 муниципального образования Кореновский район, ИНН 2335014224,  
 юридический адрес: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица  
 Кубанская, 10 Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера  
 налогоплательщика, адрес организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за  
 соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «26» октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки,  
 при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания  
 срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
 безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	30.06.2022	<i>Григорьев</i> <i>Исправлено паспорт</i>
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение	(п. 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»).	30.06.2022	

		110-03);		
9.	Помещения здания котельной не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 104-03);	30.06.2022	
10.	Допускается применение горючих материалов (линолеум) на путях эвакуации в коридорах первого и второго этажей.	(ст. 134 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	30.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт,

реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Кореновского района  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
Кулюков В.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проведившего выездную проверку) \_\_\_\_\_ (подпись)



Инспектор ОНД и ПР Кореновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Краснодарскому краю Кулюков Виталий Павлович, телефон: (86142) 4-02-01,  
E-mail: ogpn23@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный  
телефон, электронный адрес (при наличии)) \_\_\_\_\_

Предписание для исполнения получил (а):  
Заведующая МДОБУ Д/С № 39 Суцёк С.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
ознакомленного с актом выездной проверки) \_\_\_\_\_

«16» часов «00» минут «26» октября 2021 г.

✓ \_\_\_\_\_  
(подпись)